TERRAGENE– WSKAŹNIK STERYLIZACJI, PASKI Ilość 25 szt.

Wieloparametrowe wskaźniki chemiczne przeznaczone do codziennej kontroli pakietu poddanego działaniu sterylizacji suchym, gorącym powietrzem. Zaprojektowane są, by wykrywać poważne problemy w procesie sterylizacji, takie jak zbyt niska temperatura bądź zbyt krótki czas sterylizacji.

Cechy produktu:

- jest zgodny z normą ISO 11140-1 klasa 4
- zmiana barwy, dopuszczalne barwy pola referencyjnego
- dwa wskaźniki na każdym teście
- nieszkodliwy dla zdrowia
- bez zawartości ołowiu, innych metali ciężkich i substancji toksycznych
- liniowe ułożenie substancji wskaźnikowej.

Przeznaczenie:

- sterylizacja suchym gorącym powietrzem
- wartości ustalone: 160°C – 120 min, 170 ^{O}C – 60 min lub 180 ^{O}C – 35min
- dla suszarek z grawitacyjnym obiegiem powietrza czas badania jest znacznie dłuższy: 160 ^{O}C – 180 min lub 180°C – 100 min
- proces sterylizacji powinien zostać odliczany od momentu osiągnięcia zadanej temperatury

Stosowanie:

- wskaźnik umieścić wewnątrz pakietu poddawanego procesowi sterylizacji.
- po otwarciu sprawdzić czy kolor tuszu wskaźnikowego odpowiada barwie pola referencyjnego.
- jeśli wskaźnik nie osiągnął barwy referencyjnej, należy podejrzewać, iż przebieg procesu sterylizacji był nieprawidłowy i istnieje konieczność jego powtórzenia.

Przechowywać: w suchym, ciemnym oraz chłodnym miejscu.